



组装超智机甲的左手臂

装配左手臂


步骤 4



步骤 5



步骤 6



步骤 7



调试左手臂

在这步骤需要电池、电路板、RB010(1pcs)、PA2x5(4pcs)、PA2.5x8(1pcs)等配件。

